




የቴርሞሜትር ድረዘ/ማረጋገጫ

ድረዘ ቴርሞሜትር በሚታወቅ የሙቀት መጠን በትክክል እንዲያነብ በድጋሚ የማቀናበር ሂደት ነው።
ማረጋገጫ የቴርሞሜትር ትክክለኛነትን የመገምገም ሂደት ነው።

- ብርጭቆን በበረዶ እና በውሃ ድብልቅ ይሙሉ፤ ከዚያ ያማስሉ።
- መርፌው መንቀሳቀስ እስከሚያቆም ድረስ የቴርሞሜትሩን ግንድ ከውኃው መስመር በታች ቢያንስ 2 ኢንች ይክተቱ። ስህተትን ለማስቀረት ግንዱን ወደ ታችኛው ክፍል ወይም ጎን እንዳያስነኩ ይጠንቀቁ።
- በበረዶ ውሀው ውስጥ ትንሽ መፍቻ ወይም ቴርሞሜትር ማስተካከያ መሳሪያ በመጠቀም ጠቋሚው 32°F እስኪያነብ ድረስ የሄክስ ማስተካከያ ቦታውን ያሸከርክሩ።
- በየሳምንቱ ድረዘ እና ቴርሞሜትሩ መቼ እንደወረደ ያረጋግጡ። $32^{\circ}\text{F}(+/-2^{\circ}\text{F})$ ካላነበቡ፣ አይጠቀሙ እና ይተኩ።



ከ 32°F በላይ ማንበብ ለሚጀምሩ ቴርሞሜትሮች፣ ንጹህ የቧንቧ ውሃ በጥልቅ ድስት ያንተክትኩ። ግንዱን ውሃ ውስጥ ቢያንስ 2 ኢንች ያስገቡ እና ጠቋሚው 212°F እንዲነበብ ያስተካክሉ። ከላይ እንደተገለፀው ማስተካከያዎችን ያድርጉ።