

一般工业和垃圾处理列表



为减少COVID-19的传播并遵从根据疾病控制和预防中心(CDC))的准则以响应州长的命令,营业许可证持有人应继续遵守社交距离,频繁对经常接触的表面进行消毒,并确保它们具有足够的接触力。设施应当提供根据内华达州职业安全与健康管理局(OSHA)概述的适当的个人防护设备(PPE)(<http://dir.nv.gov/OSHA/Home>)。如果运作有中断过,饮用水系统理应先放水冲洗管道。每个冷热水装置需要放水起码五分钟以冲走管道里的旧水。此冲水程序中不包括马桶固定装置。以下将介绍更多有关冲水的更多技术信息。另外,在恢复业务活动之前,请确保清单以下各项都详细阅读并作适当纠正:

垃圾处理

- ☐ 确保有一个或多个装垃圾残渣和可回收垃圾的容器,并确保容器无损和运作正常。
- ☐ 检查大型垃圾箱围栏和/或室外垃圾分类区域,以确保区域无任何杂物,并保持整齐有序。
- ☐ 确保用于特殊处理废物流(液体废物,黄色油脂,棕色油脂等)的容器还在,并处于良好的工作状态。
- ☐ 检查卫生洁具设备的状况(沙油拦截器,集油器,提升站等),并确保其运作正常。如果留意到有异味,则可能是由于卫生洁具设备不能正常运作。如有疑问,请联系您当地的废水处理部门。
- ☐ 联系您当地的垃圾运输承包商,以确认定时的垃圾处理服务,包括普通垃圾/可回收垃圾的清除和除油池/油脂收集器的维护。这将有助于最大程度地减少垃圾/回收容器的溢出或下水道中的堵塞,从而造成废水倒流和下水道溢出。
- ☐ 在对垃圾处理器和设备进行消毒时,请遵守南内华达州卫生局和CDC提供的所有消毒/消毒规程。

危险垃圾和有害垃圾的处理

- ☐ 检查危险/限制废物存储区的状况。
- ☐ 遵循最佳管理规范来遏制和解决任何观察到的泄漏。
- ☐ 确保危险/受限废物存储容器处于良好状态(正确标记,密闭且结构合理)。
- ☐ 填写危险/限制废弃物清单,以确定在现场存储的种类和数量。确保有足够的容器可供使用。
- ☐ 确认二级密闭装置没有碎屑和液体。从二级密封装置中清除的碎屑和液体的处置应妥善处理。如果您对如何妥善处理有疑问,请与当地的危险废物运输商或“卫生局限制型废物”检查员联系。
- ☐ 检查卫生设备(砂油隔油器等)的状况,并确保其正常工作。如果留意到异味,则可能是由于卫生设备不能正常运作。如有疑问,请联系您当地的废水预处理程序。
- ☐ 进入用于存储易燃或易化学活跃危险废物的区域时请小心。确保适当的地方通风良好,任何有关即时生命或安全的问题都应直接联系当地的消防部门。
- ☐ 在进行操作之前,请查看所有危险材料和废物的安全数据表(SDS)或适当的处理指南。
- ☐ 联系当地的危险废物或液体废物运输承包商,以确认定时的运送服务,包括危险废物的清除,拦截器的维护或集装箱的交付。
- ☐ 确认所有必要的工程安全措施均正常运行,并且所需的个人防护装备无损并且可以正常运作,以便员工使用。

若你对此文件中的指引有任何疑问请联系environmentalhealth@snhd.org.